

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Lepené drevodosky – zásady správnej manipulácie s výrobkom

#### POPIS VÝROBKU

Lepené drevodosky sa vyrábajú z masívnych hranolok listnatých drevín vysušených na vlhkosť  $8\pm 2\%$ . Hranolky sú spájané na dĺžku cinkovaným a na šírku tupým spojom pomocou PVAc lepidiel – skupina namáhania D3 alebo D4 podľa požiadavky zákazníka. Lepené dosky sa vyrábajú ako jednovrstvový drevársky polotovár, určený na ďalšie použitie v interiéri. Dosky sú bez povrchovej úpravy, brúsené zrnom 120. Rozmer, drevena a kvalita je uvedená na čelnej hrane dosky.


#### SKLADOVANIE

Dosky je nevyhnutné skladovať zabalené v ochranej fólii v uzavretých a suchých priestoroch. Je potrebné chrániť ich pred priamym slnečným žiarením.

Odporúčaná klíma v miestnosti je  **$20^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ , relatívna vlhkosť vzduchu 60% (optimálna tolerancia  $55\%\pm 5\%$ )**. Dosky nesmú byť skladované v blízkosti kúrenia (vykurovacích telies), v blízkosti studených a vlhkých stien, dverí alebo okien. Balík dosiek, ale aj jednotlivé dosky je potrebné skladovať naležato a dostatočne podložené - aspoň dve rovnaké podložky na jeden bežný meter priečne voči pozdĺžnemu smeru dosky. Je potrebné zabrániť mechanickému poškodeniu, vzniknutému napr. pri hádzaní, deformovaní a pod. a posúvaniu dosiek proti sebe (stopy po šmýkaní, poškrabaní a pod.).

#### SPÔSOB ĎALŠIEHO SPRACOVANIA

Pred spracovaním je nutné dosky skontrolovať. Reklamácie viditeľných kvalitatívnych a technických chýb a náklady na spracovanie nie je po spracovaní možné uznať. Dosky pred spracovaním treba vybrať z fólie a uložiť vo vodorovnej polohe. Z oboch strán musia byť dosky voľné, podložené podkladovými prekladmi. Dosky by sa mali nechať aklimatizovať približne 48 hodín pri izbovej teplote ( $20\text{--}22^{\circ}\text{C}$ ).



Dosky je potrebné ošetriť vždy z oboch strán a na všetkých hranách rovnakým materiálom (lak, olej, vosk, a pod.). Pre každé konečné použitie je nevyhnutná kvalitná povrchová úprava celého povrchu dosiek, ktorá zabráni zmenám vlhkosti materiálu. Neodporúčame napúšťať vodou riediteľnými moridlami. Nespotrebovaný materiál treba skladovať podľa hore uvedených zásad skladovania. Pred aplikovaním povrchovej úpravy odporúčame dosky egalizovať tzn. obrúsiť zo všetkých strán, keďže dosky sú polotovárom.

Je potrebné dbať na klimatické podmienky spracovávaných dosiek, zabrániť extrémnym klimatickým podmienkam (napr. veľmi suchý alebo veľmi vlhký vzduch a pod.), alebo výrazným zmenám prostredia pri spracovaní a zabudovaní do stavieb. Lepené dosky môžu meniť svoje rozmery aj po ďalšom spracovaní. Drevo zosychá, alebo napúča a tým mení svoje rozmery. Z tohto dôvodu treba dbať na to, aby bola po zabudovaní k dispozícii dilatačná možnosť materiálu. Pri správnych klimatických podmienkach v miestnosti a kvalitnej povrchovej úprave sú možnosti zmien minimálne. Napriek tomu môžu vzniknúť zmeny rozmerov a jemné povrchové trhliny. Pre drevo je táto vlastnosť prirodzená a nepatrí to k výrobným chybám.

**Výrobca a predajca nezodpovedá za chyby na výrobku pri porušení horeuvedených zásad.**